

Versionsreport

Seite

1 von 3

Produkt.: **MN-10389**
Benennung: PC-386CAN ModuNORM

Erstellt: Datum / Visum: 30.05.2008 / SM
Geprüft: Datum / Visum: 30.05.2008 / PZ

1. Artikel-Nr. 10389 2C

| | |
|--|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 2B: | |
| Batterieschaltung optimiert. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 30.05.2008 |

2. Artikel-Nr. 10389 2B

Grundartikel: Artikel-Nr. 10312 3A

| | |
|---|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 2A | |
| SRAM Controller bestückt. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 06.03.2008 |

3. Artikel-Nr. 10389 2A

Grundartikel: Artikel-Nr. 10312 3A

| | |
|--|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 1C: | |
| Überarbeiteter Print mit fertigungsoptimiertem Layout. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 11.04.2003 |

4. Artikel-Nr. 10389 1E

| | |
|--|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 1D: | |
| Batterieschaltung optimiert. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 30.05.2008 |

5. Artikel-Nr. 10389 1D

| | |
|---|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 1C: | |
| SRAM Controller bestückt. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 30.05.2008 |

Versionsreport

6. Artikel-Nr. 10389 1C

Grundartikel: Artikel-Nr. 10312 2C

| | |
|--|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 1B: | |
| Zusätzliches Filter am Ausgang SYSCLK des Oszillators. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 19.12.2002 |

7. Artikel-Nr. 10389 1B

Grundartikel: Artikel-Nr. 10312 2B

| | |
|--|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 1A: | |
| Zusätzliches Filter am Eingang PFI der Batterie-Überwachung. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 06.08.2002 |

8. Artikel-Nr. 10389 1A

Grundartikel: Artikel-Nr. 10312 2A

| | |
|--|-------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 0C: | |
| Neuer CANopen tauglicher CAN-Controller. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Erweiterung |
| Mutationsdatum: | 14.12.2001 |

9. Artikel-Nr. 10389 0E

| | |
|--|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 0D: | |
| Batterieschaltung optimiert. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 30.05.2008 |

10. Artikel-Nr. 10389 0D

| | |
|---|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 1C: | |
| SRAM Controller bestückt. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 30.05.2008 |

Versionsreport

11. Artikel-Nr. 10389 0C

Grundartikel: Artikel-Nr. 10312 1A

| | |
|---|------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 0B: | |
| Die Kommunikation mit den direkt angereichten WINbloc Modulen wurde verbessert. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Mutationsdatum: | 10.05.2001 |

12. Artikel-Nr. 10389 0B

Grundartikel: Artikel-Nr. 10312 1A

| | |
|---|-------------|
| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10389 0A: | |
| Watch-Dog | Erweiterung |
| Mutationsdatum: | 25.08.1997 |

13. Artikel-Nr. 10389 0A

| | |
|--------------------|------------|
| Erstausgabe | |
| Datum: | 27.09.1996 |