

Versionsreport MN-10544

1. Produkt

PC-Panel PCP-57i ModuNORM®

2. Artikel-Nr. 10544 1C

Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10544 1B:	
Mechanischer Aufbau optimiert	Korrektur
Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktion.	
Datum / Visum:	17.06.04/SR

3. Artikel-Nr. 10544 1B

Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10544 1A	
Batterieanschlaltung optimiert.	Korrektur
Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktion.	
Datum / Visum:	06.11.2000/AF

4. Artikel-Nr. 10544 1A

Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10544 0A	
Aufbau mit Kyocera Display.	Korrektur
Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktion.	
Datum / Visum:	13.03.2000/OK

5. Artikel-Nr. 10544 0B

Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10544 0A	
Batterieanschlaltung optimiert.	Korrektur
Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktion.	
Datum / Visum:	06.11.2000/AF

6. Artikel-Nr. 10544 0A

Erstausgabe