

# Versionsreport MN-10661

## 1. Produkt

ModuNORM® CPU-1110LCD/NET

## 2. Artikel-Nr. 10661 2E

<b>Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10661 2D:</b>	
Core Spannung erhöht Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Datum / Visum:	12.03.2003/OK

## 3. Artikel-Nr. 10661 2D

<b>Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10661 2C:</b>	
Verbesserter USB-Chip eingesetzt. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Datum / Visum:	05.03.2003/AF

## 4. Artikel-Nr. 10661 2C

<b>Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10661 2B:</b>	
Zusätzliches Filter am USB-Chip. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Datum / Visum:	18.12.2002/PZ

## 5. Artikel-Nr. 10661 2B

<b>Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10661 2A:</b>	
Zusätzliches Filter am Eingang PFI der Batterie-Überwachung. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Datum / Visum:	05.08.2002/PZ

## 6. Artikel-Nr. 10661 2A

<b>Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10661 1A:</b>	
Überarbeiteter Print mit fertigungsoptimiertem Layout. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Datum / Visum:	28.05.2002/PZ

## 7. Artikel-Nr. 10661 1A

<b>Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10661 0B:</b>	
Neu mit USB-Funktionalität.	Erweiterung
Datum / Visum:	22.04.2002/PZ

**Versionsreport  
MN-10661**

**8. Artikel-Nr. 10661 0B**

<b>Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10661 0A:</b>	
SRAM Datenhaltung auf typ.30sec verlängert. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Datum / Visum:	19.02.2002/AF