

Versionsreport MN-10303

1. Produkt

PC-Adapter Dual-CAN ModuNORM®

2. Artikel-Nr. 10303 4A

Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10303 3A:	
Ansteuerung der CAN-Controller korrigiert. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Erstellt:	28.11.07/WP
Geprüft:	28.11.07/AF

3. Artikel-Nr. 10303 3A

Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10303 2B:	
Neue CAN-Controller eingesetzt. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Erstellt:	28.11.07/WP
Geprüft:	28.11.07/AF