

Versionsreport MN-10427

1. Produkt

ModuNORM® PC-Adapter Quad-COM

2. Artikel-Nr. 10427 1A

Grundartikel: Artikel-Nr. 10386 2A

| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10427 1A: | |
|--|-----------------|
| Interruptbelegung für Ferag: COM1 bis COM4 = IRQ-5 (JMP1.3a, JMP1.3b, JMP2.3c, JMP2.3d) Diese Änderung hat Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| I/O-Adressenbelegung für Ferag: COM1 = 280, COM2 = 288, COM3 = 290, COM4 = 298 (S1 = 100000) Diese Änderung hat Einfluss auf die Funktion. | Korrektur |
| Datum / Visum: | 31.01.1998 / BT |

3. Artikel-Nr. 10427 1A

Grundartikel: Artikel-Nr. 10386 2A

| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10427 0A: | |
|--|-----------------|
| Beschaltung der PC/104-Bus Interrupts wurde überarbeitet. Interrupt-Sharing wird neu unterstützt. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion. | Erweiterung |
| Datum / Visum: | 20.11.1997 / PZ |

4. Artikel-Nr. 10427 0A

Grundartikel: Artikel-Nr. 10386 1A

| Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10386 1A: | |
|---|-----------------|
| Schnittstellen COM1 & COM2 = RS485, Schnittstellen COM3 & COM4 =RS422. Diese Änderung hat Einfluss auf die Funktion. | Erweiterung |
| Datum / Visum: | 03.07.1997 / PZ |