

Versionsreport MN-10702

1. Produkt

ModuNORM® PC-Panel LCP-84i

2. Artikel-Nr. 10702 1C

CPU: Artikel-Nr. 10661 2D
Basismodul: Artikel-Nr. 10721 1C
Steckerprint: Artikel-Nr. 10696 0B
Adapterprint: Artikel-Nr. 10703 0A

Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10702 1B:	
CPU mit verbessertem USB-Chip eingesetzt. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Datum / Visum:	05.03.2003 / AF

3. Artikel-Nr. 10702 1B

CPU: Artikel-Nr. 10661 2C
Basismodul: Artikel-Nr. 10721 1C
Steckerprint: Artikel-Nr. 10696 0B
Adapterprint: Artikel-Nr. 10703 0A

Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10702 1A:	
Verbesserung der Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktion.	Korrektur
Datum / Visum:	06.02.2003 / SR

4. Artikel-Nr. 10702 1A

CPU: Artikel-Nr. 10661 2C
Basismodul: Artikel-Nr. 10721 1B
Steckerprint: Artikel-Nr. 10696 0B
Adapterprint: Artikel-Nr. 10703 0A

Änderungen gegenüber Artikel-Nr. 10702 0A:	
Bei DP Version beide CAN entfernt.	Korrektur
Datum / Visum:	26.09.2002 / PZ

5. Artikel-Nr. 10702 0A

CPU: Artikel-Nr. 10661 2B
Basismodul: Artikel-Nr. 10721 1A
Steckerprint: Artikel-Nr. 10696 0A
Adapterprint: Artikel-Nr. 10703 0A